



## FICHA TÉCNICA

### GALGA HI LO

- Verifica y mide la alineación de elementos después del posicionamiento.
- Mide el espesor de pared de los elementos a soldar después del posicionamiento.
- Verificación del ángulo de preparación del bisel a 37.5°.
- Verifica el espaciamiento de 1/32" entre piezas después del posicionamiento.
- Longitud de la pierna de soldadura.
- Dimensión del refuerzo (Corona).