

FICHA TÉCNICA

DE LENTE PARA SOLDAR HOBART

- Vidrio Negro para soldar es un repuesto que se utiliza para máscaras de soldar de visor alzable. No sirve para las máscaras fotosensibles.
- El vidrio proporciona una capa protectora que permite al soldador mantener una visibilidad clara de su pieza de trabajo mientras ofrece protección contra chispas, desechos y salpicadura.
- El nivel de sombra de un vidrio de soldadura se refiere a su capacidad para filtrar cantidades específicas de luz. Cuanto mayor sea el número de sombra, más oscura será la lente y más protección proporciona.
- Los números más bajos son tonos más claros para aplicaciones de soldadura menos intensivas, y los números más altos indican tonos más oscuros para procesos de soldadura más intensos.

